


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájem 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Od šachty: **Odvětrání 10 po ištění**
Poznámka: Na 1.24m byl znečištěn další pohyb kamery vpřed přes zasypané potrubí. Potrubí se nepodařilo vyčistit motorovými pery.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
akce: **ZŠ náměstí Svobody**
datum prohlídky: **23.06.2021**
úsek: **Odvětrání 10 po ištění**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|--------------------|------------------------|------|------------|--|
| | Odvětrání 10 po ištění | | | |
| 00:00:03 | | HA | 0.00m | Začátek úseku z odvětrání 10 - po ištění |
| 00:01:31 | | K--D | 0.80m | Koleno do roviny |
| 00:01:52 | | TVS | 1.24m | Kamera nemůže dál přes zasypané potrubí - potrubí se nepodařilo vyčistit motorovými pery |
| 00:02:00 | | EH | 1.25m | Konec úseku |
| Délka úseku: 1.25m | | | | |