


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájem 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: Sneo
místo: Praha
operátor: Podubecký Tomáš
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: splašková
materiál potrubí: Litina
rozměr potrubí: DN70
Od šachty: Odv. trání 10
Poznámka: Na 1.23m byl znemožněn další pohyb kamery vpřed přes zasypané potrubí.

ulice: Nám. Svobody 2-18.6.2021
akce: ZŠ nám. stí Svobody
datum prohlídky: 18.06.2021
úsek: Odv. trání 10_
druh prohlídky: Revize kanalizace
Směr prohlídky: ve směru toku
tvar profilu: kruhový
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 10			
00:00:01		HA	0.00m	Za átek úseku z odv trání 10
00:00:31		K--D	0.80m	Koleno do roviny
00:01:00		TVS	1.23m	Kamera nem že dál p es zasypané potrubí
00:01:12		EH	1.24m	Konec úseku
Délka úseku: 1.24m				