


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN100**
Od šachty: **Odv. trání 14**
Poznámka: Na 1.2m byla revize ukončena ve volném prostoru kde potrubí nepokračuje.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
akce: **ZŠ nám. stí Svobody**
datum prohlídky: **18.06.2021**
úsek: **Odv. trání 14_**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 14			
00:00:03	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 14
00:00:56	⊕	K--U	0.56m	Koleno dol
00:01:11	⊕	A---	0.91m	Odbočka 2x
00:01:20	⊕	EH	1.20m	Konec úseku - konec potrubí (volný prostor)

Délka úseku: 1.20m