


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájbům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
...stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **PVC**
rozměr potrubí: **DN100**
Od šachty: **Odv. trání 16**
Poznámka: Revidovaný úsek potrubí je funkční bez zjevných hrubých závad.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
akce: **ZŠ Emy Destinové**
datum prohlídky: **17.06.2021**
...úseku: **Odv. trání 16_**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 16			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 16
00:00:33		K--U	0.27m	Koleno dol
00:00:45		WV	0.56m	Změna materiálu na litinu
00:01:30		A---	5.28m	Odbočka 2x
00:02:24		A---	9.79m	Odbočka 2x
00:03:17		A---	14.39m	Odbočka 2x
00:03:38		SZ	16.04m	Mezišachta - čistící kus
00:03:56		K--D	17.52m	Koleno do roviny
00:04:04		K--U	17.75m	Koleno dol
00:04:14		K--D	18.23m	Koleno do roviny
00:04:24	⊕	EH	18.48m	Konec úseku - napjení na ležaté potrubí
Délka úseku: 18.48m				