


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímk  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájům 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: Sneo  
m sto: Praha  
operátor: Fatka David  
íslo kazety:  
. stoky:  
druh kanalizace: splašková  
materiál potrubí: Litina  
rozm r potrubí: DN150  
Od šachty: RŠ sprchy 1PP  
Poznámka: Potrubí je po 3,7m zanešené a po 3,8m dále nelze projet kamerou.Doporu ujeme íst ní a následn revizi kanalizace.

ulice: Nám stí Svobody 2  
akce:  
datum prohlídky: 20.01.2021  
. úseku: \_RŠ sprchy 1PP  
druh prohlídky: Revize kanalizace  
Sm r prohlídky: proti toku  
tvar profilu: kruhový  
délka trubky:  
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:37		RŠ sprchy 1PP		
00:00:50		HA	0.00m	Za átek úseku z RŠ sprchy na chodb 1PP
00:01:15		ST	0.00m	Hloubka šachty 0,8m
00:01:30		WV	0.20m	Zm na materiálu na kameninu
		A--R	0.48m	Odbo ka vpravo
00:04:30		TVS	3.72m	Kamera nem že dál
00:04:47		EH	3.80m	Konec úseku
Délka úseku: 3.80m				