


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájem 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz



## Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**  
m sto: **Praha**  
operátor: **Podubecký Tomáš**  
íslo kazety:  
. stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **Litina**  
rozm r potrubí: **DN70**  
Od šachty: **Odv traní 5**  
Poznámka: Revidovaný úsek potrubí je funk ní bez zjevných hrubých závad.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**  
akce: **ZŠ Emy Destinové**  
datum prohlídky: **17.06.2021**  
. úseku: **Odv traní 5\_**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Sm r prohlídky: **ve sm ru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv traní 5			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Za átek úseku z odv traní 5
00:00:48		K--U	0.20m	Koleno dol
00:02:31		A---	4.47m	Odbo ka 2x
00:04:49		A---	9.05m	Odbo ka 2x
00:06:09		TVSD	11.65m	Špatná kvalita obrazu, pára
00:06:45		A---	13.55m	Odbo ka
00:08:48		K--D	18.25m	Koleno do roviny
00:09:10		WV	18.75m	Zm na materiálu na plast
00:09:17	⊕	EH	18.81m	Konec úseku - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 18.81m				