


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájbům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN100**
Odšachty: **Odv. trání 12**
Poznámka: Na 11.32m je zpevněná usazenina. Na 12.63m byl znemožněn další pohyb kamery vpevně zasypané potrubí.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
akce: **ZŠ nám. stí Svobody**
datum prohlídky: **18.06.2021**
úsek: **Odv. trání 12**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Došachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 12			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 12
00:00:33		K--U	0.35m	Koleno dol
00:00:41		A---	0.76m	Odbočka
00:00:50		A---	1.25m	Odbočka
00:01:34		A---	4.59m	Odbočka
00:01:49		A---	5.68m	Odbočka
00:02:50		A---	9.99m	Odbočka
00:03:13		HF-	11.32m	Zpevněná usazenina
00:03:32		TVS	12.63m	Kamera nemůže dál přes zasypané potrubí
00:03:44	⊕	EH	12.64m	Konec úseku
Délka úseku: 12.64m				