


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájbům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Havlík Zdeněk**
číslo kazety:
... stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Od šachty: **Odvětrání 4**
Poznámka: Revidovaný úsek potrubí je funkční.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
akce: **ZŠ nám. st. Svobody**
datum prohlídky: **23.06.2021**
... úseku: **Odvětrání 4**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:19	⊕ Odvětrání 4	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 4
00:01:00		A---	4.71m	Odbočka 2x
00:01:52		A---	9.28m	Odbočka 2x
00:03:38		A---	13.79m	Odbočka 2x
00:03:53		O---	14.33m	Oblouk 2x - odskok
00:04:50		A---	17.40m	Odbočka
00:05:02		K--D	18.03m	Koleno do roviny
00:05:31		K--U	18.76m	Koleno dolů
00:05:41	⊕	EH	18.92m	Konec úseku - napojení na ležaté potrubí
Délka úseku: 18.92m				