


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájem 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz



## Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**  
místo: **Praha**  
operátor: **Podubecký Tomáš**  
číslo kazety:

stoky:

druh kanalizace: **splašková**

materiál potrubí: **Litina**

rozměr potrubí: **DN70**

Od šachty: **Odvětrání 11 po ištění**

Poznámka: Na 0.41m byl znemožněn další pohyb kamery vpřed přes zasypané potrubí. Potrubí se nepodařilo vyčistit motorovými pery.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**

akce: **ZŠ Emy Destinové**

datum prohlídky: **23.06.2021**

úsek: **Odvětrání 11 po ištění**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

typ profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 11 po ištění			
00:00:02		HA	0.01m	Začátek úseku z odvětrání 11 - po ištění
00:01:04		TVS	0.41m	Kamera nemůže dál přes zasypané potrubí
00:01:16		EH	0.43m	Konec úseku - potrubí se nepodařilo vyčistit motorovými pery
Délka úseku: 0.43m				