

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE SE STATICKÝM ZAJIST. NÍM
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- KÁCENÍ POPRÁVĚHO KE E PLNĚ RĚVY VITIS
- NAVRHOVÁNE OBJEKTY
- KÁCENÍ POPRÁVĚHO KE E PLNĚ RĚVY VITIS

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ


P. ED ZAPO. ETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO  
ODPOVĚD. ENĚ INŽENÝRSKÉ ST. A ZA. IZENÍ III

- VY. ISTIT PRASKLINU V PODEZDÍVCE
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVÍ EK HUP 60 x 60cm (8 x 1)
- VYBOURAT DEGRADOVANOU A PORUŠENOU HLAVICI PODEZDÍVKY
- DEMONTOVAT OD IZNUTÉ POLE OPLOČENÍ
- ODSTRANIT DODATE. NOU VYSPRÁVKU OPLOČENÍ
- KÁCENÍ POPRÁVĚHO KE E PLNĚ RĚVY VITIS - V CELE DÉLCE ULI NIHO OPLOČENÍ
- OPRÁVNĚNÍ NA STÁVAJÍCÍ ZD. NĚ PODEZDÍVKY V. BETONOVÝCH ZÁKLAD
- ODT. ŽIT ZEMINU ZE STRANY ZAHRAZDY - HLoubKA cca 40 cm ŠÍ. E 20M OD OPLOČENÍ NA CELOU DÉLKU OPLOČENÍ OPLOČENÍ (CELKEM cca 50 m3), ODVEZEHO NA SKLÁDKU
- DEMONTÁŽ KOMPLETU ULI NIHO OPLOČENÍ V. ETN. OD IZNUTÍ OCELOVÝCH SLOUPK
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ BRÁNY V. ETN. OD IZNUTÍ OCELOVÝCH SLOUPK

~\$5551" 8j2 +\$a "b" "ID 8GH5J6M.

~\$5551" 8j2 +\$a "b" "ID 8GH5J6M.

III D 98 NG +3 58BA NOABF + DF578BI HEC JMUJSHGDFJ79 DC8NOA "GH8? JMM 98BDC IC-MGH85 NOAB8  
DF879 J 6 @N7CQHDC8NA "J9898BDFCJ88 HNG 8NCDFI H 7 <HC GDFJ7

		S.I.R.O.		název a místo stavby: Aü @VcWz 1W" c j z fY cbghf i W ghzj U W J Inž d ghj VUj fU i UcvY h a Uv g f y c m		SO.04	
generální projektant:				investor:			
Ing. Radek Krýza				M stská Ást Praha 6, s amády 23, 160 52 Praha 6			
spoluauto i:				ást:			
Ing. arch. Petr Brzobohatý				8 "G 5 F7 c +B ? H C B A ? C G H 5 J 9 6 B A á GH			
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá				zodp. p:			
datum:				Ing. Radek Krýza			
m ítko:				výkres:			
paré:				D Xcfng cd cWbZ! i Uv fUv dfz W			
03/2022				STUKA DOKUMENTACE PRO SÁDZBY NÍ STAVBY (DPS)			
1:100				íslo výkresu:			
				LIB_DPS_D.1.1_101B_00			