

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	15
označení	hydrant garáží	umístění	2.PP garáže		
druh prvku	TZB	počet prvků	1		
popis prvku					

v původní nice při vjezdu do garážové haly se nachází torzo hydrantového ventilu. Nedochovalo se ovládací kolo a hadice ani proudnice. Původně mosazný ventil neodborně přetřený na šedomodro je napojen na ocelové potrubí přírubou. Hydrant se původně nacházel v nedochované skříni za dvířky.



původnost stav	historická poškozené	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná očistit a doplnit/vystrojit
-------------------	-------------------------	-------------------------------------	---