

Revizní měření kabeláže analogového systému CCTV

V objektu: „Galerie Villa Pellé“

Ve termínu od 23.června do 25 června 2025 bylo na základě objednávky provedeno měření parametrů přípojných vedení jednotlivých kamer v uvedeném systému.

Celý systém obsahuje:

1x DVR – 16ch

1x DVR – 8ch

15x analogové kamery vnitřní

7x analogové kamery venkovní

U všech zmíněných prvků byla zjištěna správná funkce!

Zjištěné hodnoty jednotlivých vedení:

Kam. č.	Umístění kamery	číslo místnosti	Mapping	Délka (m)	Napájecí napětí na kabeře	Funkční	Externí / Interní	Poznámka
DVR	Chanell							
K- I. / 1	Levý okraj Jižního průčelí	plášť	1-1 ; 2-2	50	13,72	Ok	Ex	nasměrováno
K- I. / 2	Přízemí výstavní sál	110	Nelze provést měření			Ok	In	Nepřístupný bod připoje
K- I. / 3	Patro-Chodba	202	1-1 ; 2-2	50	16,7	Ok	In	
K- I. / 4	Pokladna-Recepce	107	1-1 ; 2-2	17,1	13,7	Ok	In	
K- I. / 5	Terasa - pravý okraj terasy	plášť	1-1 ; 2-2	44,5	13,72	Ok	Ex	nasměrováno
K- I. / 6	Vchod	plášť	1-1 ; 2-2	32,2	13,75	Ok	Ex	nasměrováno
K- I. / 7	Podkroví- Pravá na východě	půda	1-1 ; 2-2	54,5	13,67	Ok	In	
K- I. / 8	Přízemí u terasy	111	1-1 ; 2-2	39,9	13,7	Ok	In	
K- I. / 9	Podkroví- Pravá na západě	půda	1-1 ; 2-2	83,8	13,65	Ok	In	
K- I. / 10	Suterén Chodba	2	1-1 ; 2-2	57,7	13,6	Ok	In	
K- I. / 11	Podkroví- Levá na východě	půda	1-1 ; 2-2	54,5	13,67	Ok	In	
K- I. / 12	Pravý okraj Jižního průčelí	plášť	1-1 ; 2-2	72,7	13,7	Ok	Ex	nasměrováno
K- I. / 13	Patro kabinet nad vchodem	205	1-1 ; 2-2	78,9	13,64	Ok	In	
K- I. / 14	Pravý okraj Východního průčelí	plášť	1-1 ; 2-2	42,2	13,72	Ok	Ex	nasměrováno
K- I. / 15	Pravý roh čelního průčelí	plášť				KO	Ex	Vadný BNC konektor
K- I. / 16	Podkroví- střed	půda	1-1 ; 2-2	83,8	13,7	Ok	In	
K- II. / 1	Pravý okraj severního průčelí	plášť	1-1 ; 2-2	16,8	13,75	Ok	Ex	nasměrováno
K- II. / 2	Podkroví-Levá na západě	půda	1-1 ; 2-2	83,8	13,65	Ok	In	
K- II. / 3	Kavárna	18	pomocí redukce po UTP			KO	In	Kamera OK.
	Koax od kamery k redukci -		1-1 ; 2-2	7,3	12,26			Vadné redukce
	UTP použitý MODRÝ pár - zkratový odpor			1,5Ω				
K- II. / 4	Patro-Sál s terasou	209	1-1 ; 2-2	69,6	13,64	Ok	In	
K- II. / 5	Patro Kancelář	204	1-1 ; 2-2	85,4	13,7	Ok	In	
K- II. / 6	"ZTRÁTA"		Na portu DVR připojen neidentifikovaný kabel					
K- II. / 7	Patro výstavní sál	207	1-1 ; 2-2	78,9	13,64	Ok	In	
K- II. / 8	"VOLNĚ"		Nepoužito					

Revizní měření provedl:

Za objednavatele ověřila:


RTplus[®] s.r.o.
Ve Žlíbku 1849/2a, 193 00 Praha 9
tel: 222 222 780 188
info@rtplus.cz

.....
Jindřich Janda

PORTE
Porte z.s.
Pelléova 91/10
Praha 6 16000
IČ: 22903331

.....
Klára Čudová