



HZSAX00ICC6B



Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Oddělení prevence pro městské části 6 a 7

Heyrovského nám. 1987/1, 162 00 Praha 6 - Břevnov



Č. j.: HSAA- 10370-3/2022
Datum: 17. 10. 2022
Vyřizuje: por. Ing. Bc. Romana Kopecká
Tel.: 950 852 504/509
E-mail: romana.kopecka@hzspraha.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
Ing. Filip Nehonský
Randova 3205/2
150 00 Praha 5

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě

Místo stavby:

náměstí Svobody 728/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6
k. ú.: Bubeneč, parc. č. 1039

Stavebník:

Městská část Praha 6, IČO 00063703,
Čs. armády 601/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. Filip Nehonský, ČKAIT 0008388
datum: 04/2022

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (dále jen „HZS hlavního města Prahy“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 9. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

NESOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS hlavního města Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě*
vypracoval: Ing. Martin Pospíchal, ČKAIT 0102290

datum: 09/2022

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů zjistil HZS hlavního města Prahy v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. (dále jen „vyhláška č. 23/2008 Sb.“) následující nedostatky:

Předložené požárně bezpečnostní řešení není dostatečným podkladem k posouzení stavby:

1. Není zřejmé, jaké jsou v posuzované části objektu požární úseky. Není označeno ve výkresové části.
2. Není zřejmé, kde a jak budou řešeny prostupy VZT mezi jednotlivými požárními úseky.
3. Není zřejmé, jakou požární odolnost bude mít konstrukce stropu po úpravě k osazení konvektorů.
4. Není zřejmé, požadovaná požární odolnost uzávěrů otvorů. (rozpor mezi textovou a výkresovou částí)
5. Nasávání čerstvého vzduchu v 1.PP se nachází v bezprostřední blízkosti oken.

Tyto nedostatky jsou v rozporu s ustanovením § 41 vyhlášky o požární prevenci.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům není předložené požárně bezpečnostní řešení dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby, což je v rozporu s ustanovením § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci.

Otisk úředního razítka

mjr. Ing. Jiří Štolba
vedoucí oddělení prevence ODP2 HZS hl. m. Prahy
vrchní komisař

podepsáno elektronicky