


ROZVADĚČ RH

stávající  
změna


stávající RS41
RH,RS41



ROZVADĚČ RS41

stávající  
změna, doplnění


10.50	0.09	0.06
klimatizace vnější jed.	klimatizace vnitřní jed.	klimatizace vnitřní jed.
S41.1	S41.2	S41.3




ROZVADĚČ RS42

doplnění

2.20	0.05
klimatizace vnější jed.	klimatizace vnitřní jed.
S42.1	S42.2



hlavní projektant části: Ing. Jan Vystyd	zodpovědný projektant části: Ing. Jan Vystyd	vypracoval: Ing. Jan Vystyd	datum: 02/2019
Ing. Jan Vystyd Růžová 355/16, 350 02 CHEB ČKAIT:0301026 , IČO: 41 63 26 56; DIČ: CZ65 06 23 0247		zakázkové číslo: 301688	měřítka: DPS
		část dokumentace D.1.4.e.1	formát: 4xA4
část: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE změny rozvaděčů RH, RS4.1, RS4.2		stavební objekt: SO 1	označení: 03

 <div>Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38   120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz</div>	vypracoval:	
	zodp. projektant:	
	ved. projektant:	Ing.arch. M. Vajtr tel. 604 238 247
	autorizace:	Ing.arch. M. Vajtr
investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6	zakázkové číslo:	
stavba: ZŠ A. Čermáka NÁVRH KLIMATIZACE 4.NP ul. Antonína Čermáka 6/1022, Praha 6 Bubny část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDI STAVEB	datum:	02/2019
	formát:	
	měřítka:	
obsah: D.1.4.Výkresová část změny rozvaděčů RH, RS4.1, RS4.2	druh dokumentace:	DSP
	č. výkresu: D.1.4.	č. paré: