



ČÍSLO BMP	NÁZEV	PLOCHA M ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
	BYT 6.1	101,12				
6.1.1.	POKOKJ	20,30	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.1.2.	KUCHYNĚ	11,00	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.1.3.	POKOKJ	16,92	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.1.4.	POKOKJ	24,90	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.1.5.	PŘEDSÍŇ	14,98	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.1.6.	KOUPELNA	4,10	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKL. V.2000	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.1.7.	SPÍŽ	1,30	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.1.8.	WC	1,18	PVC.TERACCO	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.1.9.	KONKORA	4,63	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
	BYT 6.2	100,24				
6.2.1.	POKOKJ	20,40	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.2.2.	POKOKJ	20,70	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.2.3.	KUCHYNĚ	11,46	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.2.4.	POKOKJ	16,31	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.2.5.	PŘEDSÍŇ	20,04	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.2.6.	KOUPELNA	4,47	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKL. V.2000	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.2.7.	SPÍŽ	1,08	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.2.8.	WC	1,25	PVC.TERACCO	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.2.9.	KONKORA	4,63	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
	BYT 6.3	27,83				
6.3.1.	POKOKJ + K.K.	20,69	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.3.2.	PŘEDSÍŇ	6,05	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.3.3.	WC	1,19	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKL. V.2000	STUK.OMLTVA, MALBA	
	BYT 6.4	57,20				
6.4.1.	POKOKJ	20,30	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.4.2.	KUCHYNĚ	20,03	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.4.3.	PŘEDSÍŇ	12,37	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.4.4.	KOUPELNA	2,98	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKL. V.2000	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.4.5.	WC	1,52	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKL. V.2000	STUK.OMLTVA, MALBA	
	BYT 6.5	66,03				
6.5.1.	KUCHYNĚ	18,95	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.5.2.	POKOKJ	21,93	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.5.3.	PŘEDSÍŇ	17,48	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.5.4.	SPÍŽ	1,44	PVC.TERACCO	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.5.5.	WC	1,66	PVC.TERACCO	KERAM.OBKL. V.1500	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.5.6.	KOUPELNA	4,57	PVC.TERACCO	KERAM.OBKL. V.1500	STUK.OMLTVA, MALBA	
	BYT 6.6	60,80				
6.6.1.	KUCHYNĚ	10,59	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.6.2.	WC	1,04	PVC	KERAM.OBKL. V.1500	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.6.3.	SPÍŽ	0,97	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.6.4.	PŘEDSÍŇ	13,30	PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.6.5.	KOUPELNA	4,57	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKL. V.1500	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.6.6.	POKOKJ	12,84	VLSKY/PVC	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
6.6.7.	POKOKJ	16,78	VLSKY	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
	SPOLÉČNÉ PROSTORY	34,80				
6.0.1.	CHODBA	21,90	LITE TERACCO	STUK.OMLTVA, MALBA + SÁDKA LAMINÁTA V.150	STUK.OMLTVA, MALBA	SOHL. V.150
6.0.2.	SCHODIŠTĚ	9,88	LITE TERACCO	STUK.OMLTVA, MALBA + SÁDKA LAMINÁTA V.150	STUK.OMLTVA, MALBA	SOHL. V.200
6.0.3.	BALKON	2,92	KERAM.DLAŽBA	STUK.OMLTVA, MALBA	STUK.OMLTVA, MALBA	
	CELKEM	442,92				

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE BOURANÉ



- STÁVAJICI DYERÉ DO CHODBY, ZÁBRADLÍ VČETNĚ MADLA A DRÁTĚNÁ STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU REPASOVÁNY A NOVĚ NATŘENY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ DLE STÁVAJÍCICH.

[illegible]