

# DETAIL OK5

## ŘEZ OK5A-OK5A

## DETAIL OK4




## POHLED OK4B

# ŘEZ OK7A-OK7A

## DETAIL OK8


## ŘEZ OK8A-OK8A

## DETAIL OK8A



## DETAIL OK15


## ŘEZ OK4A-OK4A



## OK4A

## OK10A




## ŘEZ OK10A-OK10A



## DETAIL OK13



## DETAIL OK17

## POHLED OK17A





## TVAR OHYBANÉHO PROFILU ŽLABŮ ŽLAB 1-VCHOD

## ŽLAB 2-ZAPAD



## KOTVENÍ K4-2KS

## KOTVENÍ K3-4KS



## KOTVENÍ K1-16KS

## KOTVENÍ K2-26KS

