


| Tabulka místností | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|----------------|------------------|
| Č. | Název místnosti | Plocha(m2) | Povrch podlahy | Povrch zdí |
| 1.1 | Koupelna | 3,79 | Dlažba | Obklad v. 200 cm |
| 1.2 | Kuchyně | 5,22 | Dlažba | Obklad v.160 cm |
| 1.3 | Obývací pokoj | 18,43 | PVC | |
| 1.4 | Ložnice | 16,22 | Parkety | |
| 1.5 | WC | 1,06 | Dlažba | Obklad v.160 cm |
| 1.6 | Předsíň | 9,15 | PVC | |
| 1.7 | Komora | 2,88 | Dlažba | Obklad |
| | | 56,75 | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------------|--|--|
| ZODP. PROJ : | KONTRLOVAL : | VYPRACOVAL : | <div> ing Rostislav VÁCHAL Trojická 1905/12 Praha 2, Nové Město ; 128 00 TEL. - 777 335 965</div> | |
| Ing Rostislav Vávhal | ing. Jan Musil | Ing Rostislav Váchal | | |
| | | | | |
| INVESTOR :Městská část , Praha 6 | | | | |
| KrÚ : | | M.Ú. : Praha 6 | <div>STUPEŇ : dokum. k realizaci oprav</div> <div>DATUM : 03.09.2018</div> <div>MĚŘITKO : 1:50</div> <div>ZAK.ČÍS. :</div> <div>Č.PŘÍL. : 2</div> | |
| AKCE : | | | | |
| Oprava bytu Rooseveltova 617/28 , byt č.3 | | | | |
| OBJEKT : | | | | |
| OBSAH : | | | | |
| Bourané konstrukce | | | | |