


Tabulka místností původní stav			
Č.	Název místnosti	Plocha(m2)	Povrch podlahy
1.1	Kuchyně	4,91	Dlažba
1.2	Obývací pokoj	26,36	PVC , OSB
1.3	Ložnice	20,87	Parkety
1.4	WC	1,28	Dlažba
1.5	Předsíň	9,7	PVC, teraco
1.6	Koupelna	2,43	Dlažba
1.7	Šatna	1,9	Dlažba
		67,45 m²	

ZODP. PROJ :	KONTROLOVAL :	VYPRACOVAL :	<div> ing Rostislav VÁCHAL Trojická 1905/12 Praha 2, Nové Město , 128 00 TEL. - 777 335 965</div>	
Ing Rostislav Vávhal	ing. Jan Musil	Ing Rostislav Váchal		
INVESTOR :Městská část , Praha 6				
KrÚ :	M.Ú. : Praha 6			
AKCE :				
Oprava bytu Rooseveltova 618/26 , byt č.11,dv.8				
OBJEKT :			STUPEŇ : dokum. k realizaci oprav	
OBSAH :  Původní stav			DATUM : 04.09.2018	
			MĚŘÍTKO : 1:50	
			ZAK.ČÍS. :	
			Č.PŘÍL. : 2	