


Tabulka místností Původní stav				
Č.	Název místnosti	Plocha(m2)	Povrch podlahy	Povrch zdí
1.1	Koupelna	3,84	Dlažba	Obklad v.200 cm
1.2	Kuchyně	5,13	Dlažba	Obklad v.160 cm
1.3	Obývací pokoj	18,54	Prkna	
1.4	Ložnice	14,21	Parkety	
1.5	WC	0,89	Dlažba	Obklad v. 200 cm
1.6	Předsíň	6,33	PVC , Beton	
1.7	Komora	2,5	Dlažba	
1.8	Šatna	1,79	Dlažba	
		53,23		

ZODP. PROJ :	KONTRLOVAL :	VYPRACOVAL :	<div> ing Rostislav VÁCHAL Trojická 1905/12 Praha 2, Nové Město , 128 00 TEL. - 777 335 965</div>															
Ing Rostislav Vávhal	ing. Jan Musil	Ing Rostislav Váchal																
INVESTOR :Městská část , Praha 6																		
KrÚ :		M.Ú. : Praha 6	<table><tr><td>STUPEŇ :</td><td colspan="2">dokum. k realizaci oprav</td></tr><tr><td>DATUM :</td><td>04.09.2018</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO :</td><td>1:50</td></tr><tr><td>ZAK.ČÍS. :</td><td></td></tr><tr><td>Č.PŘÍL. :</td><td>1</td><td></td></tr></table>			STUPEŇ :	dokum. k realizaci oprav		DATUM :	04.09.2018		MĚŘÍTKO :	1:50	ZAK.ČÍS. :		Č.PŘÍL. :	1	
STUPEŇ :	dokum. k realizaci oprav																	
DATUM :	04.09.2018																	
MĚŘÍTKO :	1:50																	
ZAK.ČÍS. :																		
Č.PŘÍL. :	1																	
AKCE :																		
Oprava bytu Rooseveltova 613/38 byt č.22, dveřeč.3																		
OBJEKT :																		
OBSAH : Stávající stav																		