

Řadový dům – Obora Hvězda 397, Praha 6

**Datum:**

31.5. 2022

**Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,**  
**podle: Zák. č. 320/2015 Sb.**

**Číslo zprávy:**

875/2022

**Datum vystavení zprávy:**

2.6. 2022

**Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty:**

31.5. 2022

**Objednatel/Vlastník objektu:**

SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, IČ: 27114112

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6, IČ: 00063703

**Adresa objektu:**

Řadový dům – Obora Hvězda 397, Praha 6

Byt č. 1/pan a paní Prodancovi

**Spotřebič:**

Stacionární spotřebič pro teplovodní etážové vytápění, otevřený spotřebič typu B s atm. hořákem a přerušovačem tahu, provoz sezónní, výkon do 24kW, palivo ZP.

**Umístění spotřebiče:**

1.p.p./technická místnost.

**Popis spalinové cesty:**

**Kouřovod:**

Samostatný, kovový/Al, jednovrstvý, světlost 130mm, rozvinutá délka 1,4m, startovací výška kouřovodu 30cm.

**Komín:**

Původní, vnitřní, individuální, zděný, jednovrstvý komín byl vybaven nerezovou ohebnou komínovou vložkou. Světlost vložky 125mm, účinná výška komínu cca 7m, neúčinná výška nad 15cm.

**Komín nad střechou budovy:**

Není zajištěn bezpečný přístup na střechu.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

0.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:**

0.

**Závěr:**

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu VYHOVUJE.

**Proveďte do příští kontroly:**

Zajistěte bezpečný přístup na střechu.



**Zpráva o provedení čištění a kontroly spalínové cesty,**  
**podle: Zák. č. 320/2015 Sb.**

**Číslo zprávy:**

876/2022

**Datum vystavení zprávy:**

2.6. 2022

**Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty:**

31.5. 2022

**Objednatel/Vlastník objektu:**

SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, IČ: 27114112

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6, IČ: 00063703

**Adresa objektu:**

Řadový dům – Obora Hvězda 397, Praha 6

Byt č. 1/pan a paní Prodancovi

**Spotřebič:**

Závěsný spotřebič pro ohřev TUV, otevřený spotřebič typu B s atm. hořákem a přerušovačem tahu, provoz celoroční, výkon do 24kW, palivo ZP.

**Umístění spotřebiče:**

2.n.p./koupelna.

**Popis spalínové cesty:**

**Kouřovod:**

Samostatný, kovový/Al, jednovrstvý, světlost 120mm, rozvinutá délka 1,1m, startovací výška kouřovodu 15cm.

**Komín:**

Původní, vnitřní, individuální, zděný, jednovrstvý komín byl vybaven nerezovou ohebnou komínovou vložkou. Světlost vložky 120mm, účinná výška komínu cca 4m, neúčinná výška nad 15cm.

**Komín nad střechou budovy:**

Není zajištěn bezpečný přístup na střechu.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

0.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:**

0.

**Závěr:**

Spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu **VYHOVUJE.**

**Proveďte do příští kontroly:**

Zajistěte bezpečný přístup na střechu.

**Poznámka:**

V místnosti je instalován alarm na CO.



**Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,**  
**podle: Zák. č. 320/2015 Sb.**

**Číslo zprávy:**  
877/2022

**Datum vystavení zprávy:**  
2.6. 2022

**Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty:**  
31.5. 2022

**Objednatel/Vlastník objektu:**

SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, IČ: 27114112  
Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6, IČ: 00063703

**Adresa objektu:**

Řadový dům – Obora Hvězda 397, Praha 6  
Byt č. 2/pan a paní Drábkoví

**Spotřebič:**

Závěsný spotřebič pro teplovodní etážové vytápění a ohřev TUV, otevřený spotřebič typu B s atm. hořákem a přerušovačem tahu, provoz celoroční, výkon do 24kW, palivo ZP.

**Umístění spotřebiče:**

1.p.p./technická místnost.

**Popis spalinové cesty:**

**Kouřovod:**

Baflex/Al, světlost 130mm, rozvinutá délka 0,5m, startovací výška kouřovodu 15cm.

**Komín:**

Původní, vnitřní, individuální, zděný, jednovrstvý komín byl vybaven ohebnou hliníkovou komínovou vložkou. Světlost vložky 130mm, účinná výška komínu cca 7m, neúčinná výška nad 15cm.

**Komín nad střechou budovy:**

Je stavebně v dobrém stavu.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

0.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:**

0.

**Závěr:**

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu **VYHOVUJE.**



**Zpráva o provedení čištění a kontroly spalínové cesty,**  
**podle: Zák. č. 320/2015 Sb.**

**Číslo zprávy:**

878/2022

**Datum vystavení zprávy:**

2.6. 2022

**Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty:**

31.5. 2022

**Objednatel/Vlastník objektu:**

SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, IČ: 27114112

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6, IČ: 00063703

**Adresa objektu:**

Řadový dům – Obora Hvězda 397, Praha 6

Byt č. 2/pan a paní Drábkoví

**Spotřebič:**

Závěsný spotřebič pro ohřev TUV, otevřený spotřebič typu B s atm. hořákem a přerušovačem tahu, provoz celoroční, výkon do 24kW, palivo ZP.

**Umístění spotřebiče:**

2.n.p./koupelna.

**Popis spalínové cesty:**

**Kouřovod:**

Samostatný, kovový/Al, jednovrstvý, světlost 130mm, rozvinutá délka 0,6m, startovací výška kouřovodu 15cm.

**Komín:**

Původní, vnitřní, individuální, zděný, jednovrstvý komín byl vybaven hliníkovou ohebnou komínovou vložkou. Světlost vložky 130mm, účinná výška komínu cca 4m, neúčinná výška nad 15cm.

**Komín nad střechou budovy:**

Je stavebně v dobrém stavu.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

0.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:**

0.

**Závěr:**

Spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu VYHOVUJE.

**Bezpečnostní upozornění – ohrožení života:**

Dochází k úniku spalin okolo výměníku, proveďte servis spotřebiče.

**Poznámka:**

V místnosti je instalován alarm na CO.



**Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,**  
**podle: Zák. č. 320/2015 Sb.**

**Číslo zprávy:**

879/2022

**Datum vystavení zprávy:**

2.6. 2022

**Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty:**

31.5. 2022

**Objednatel/Vlastník objektu:**

SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, IČ: 27114112

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6, IČ: 00063703

**Adresa objektu:**

Řadový dům – Obora Hvězda 397, Praha 6

Byt č. 3/paní Ondrovčáková

**Spotřebič:**

Stacionární spotřebič pro teplovodní etážové vytápění, otevřený spotřebič typu B s atm. hořákem a přerušovačem tahu, provoz sezónní, výkon do 24kW, palivo ZP.

**Umístění spotřebiče:**

1.p.p./technická místnost.

**Popis spalinové cesty:**

**Kouřovod:**

Samostatný, kovový/Al, jednovrstvý, světlost 120mm, rozvinutá délka 1,6m, startovací výška kouřovodu 100cm.

**Komín:**

Původní, vnitřní, individuální, zděný, jednovrstvý komín byl vybaven ohebnou hliníkovou komínovou vložkou. Světlost vložky 130mm, účinná výška komínu cca 7m, neúčinná výška nad 15cm.

**Komín nad střechou budovy:**

Je stavebně v dobrém stavu.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

0.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:**

0.

**Závěr:**

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu **VYHOVUJE**.



**Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,**  
**podle: Zák. č. 320/2015 Sb.**

**Číslo zprávy:**

880/2022

**Datum vystavení zprávy:**

2.6. 2022

**Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty:**

31.5. 2022

**Objednatel/Vlastník objektu:**

SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, IČ: 27114112

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6, IČ: 00063703

**Adresa objektu:**

Řadový dům – Obora Hvězda 397, Praha 6

Byt č. 3/paní Ondrovčáková

**Spotřebič:**

Závěsný spotřebič pro ohřev TUV, otevřený spotřebič typu B s atm. hořákem a přerušovačem tahu, provoz celoroční, výkon do 24kW, palivo ZP.

**Umístění spotřebiče:**

2.n.p./koupelna.

**Popis spalinové cesty:**

**Kouřovod:**

Samostatný, kovový/Al, jednovrstvý, světlost 130mm, rozvinutá délka 0,4m, startovací výška kouřovodu 10cm.

**Komín:**

Původní, vnitřní, individuální, zděný, jednovrstvý komín byl vybaven nerezovou ohebnou komínovou vložkou. Světlost vložky 130mm, účinná výška komínu cca 4m, neúčinná výška nad 15cm.

**Komín nad střechou budovy:**

Je stavebně v dobrém stavu.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

0.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:**

0.

**Závěr:**

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu **VYHOVUJE.**

**Poznámka:**

V místnosti je instalován alarm na CO.

**Bezpečnostní upozornění:**

Dochází k úniku spalin okolo výměníku, proveďte servis spotřebiče.

