

**ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ**  
**Podle vyhl.85/78 ČÚBP**

Datum provedení revize <b>30.1.2018</b>	číslo: <b>008/2018</b>
Název a sídlo organizace MČ Praha 6 , Čs.Armády 23 Praha 6 dům <b>Stochovská 43/530 Praha 6</b>	Jméno a příjmení revizního technika <b>Karel Petschke</b>
	Evidenční číslo osvědčení <b>13620/2/16/R-PZ-f,g</b>

Druh revize

**provozní**

Označení zařízení /předmět revize/

Odběrné plynové zařízení ve smyslu  
ČSN EN 1775,TPG 704 01 a TPG  
934 01-NTL rozvod plynu  
s provozním přetlakem plynu 2 kPa.

Druh zařízení

**F**

Za provozovatele se zúčastnil

revizní technik

Celkové hodnocení zařízení :

zařízení je schopno bezpečného provozu

Zpráva obsahuje počet výtisků

**2**

Zpráva obsahuje počet stran

**2**

V Praze dne

**31.1.2018**

Rozdělovník

2 x provozovatel  
1 x RT PZ

Razítko a podpis RTPZ

**PETSCHKE & NYČ, s.r.o.**  
Plyn ■ Topení ■ Voda ■ Kanalizace  
ev.č.2597/2/08/PZ-M-VI,VII;256/2/08/PZ-R-III,V,VI,XI  
Na Dlouhém lánu 26/430, Praha 6-160 00  
odd.C, vložka 136700 DIČ: CZ 283 69 696  
tel/fax:(+420) 220971808 ■ tel:(+420) 602'322 925



### TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8 písm.D vyhl.85/78 Sb.  
 B. Údaje o měření a zkouškách. § 8 písm.E vyhl.85/78 Sb.  
 C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8 písm. F a g vyhl. 85/78 Sb.  
 D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol. § 8 písm. H vyhl. 85/78 Sb.  
 E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4 odst. 2 vyhl. 85/78 Sb.

		Návrh termínu odstranění závad
<p><b>A.</b> Hlavní uzavěr plynu- zemní souprava /šoupě/ v zahradě domu. Ležatý plynovod za vstupem do objektu je DN 32.V 1.PP jsou z ležatého rozvodu plynu napojeny 2 plynoměry. Plynoměr G 6 v.č.8441518 je určen pro kotelnu, která není předmětem revize. Druhý plynoměr BK G4 v.č.1606204 je pro byt č.1 v 1.NP. Od tohoto plynoměru je rozvod plynu do bytu č.1 proveden v Cu 22 - 15 lisovanými spoji</p>		
1.NP	byt č.1 pí.Košová plynoměr BK G4 průtokový ohřivač vody Mora 5502, varná deska Baumatic	
<p><b>B.</b> Kontrola těsnosti rozebíratelných spojů detektorem GD 500 v.č.50306          Kontrola ovladatelnosti uzavěrů          Vizuelní kontrola plynovodu</p>		vyhověla vyhověla vyhověla
<p><b>C.</b> 1/Nutno obnovit nátěr ležatého rozvodu plynu dle TPG 704 01          2/Do bytu č.1 kde je umístěn spotřebič s atmosferickým hořákem s odvodem spalin do komínu doporučuji umístit detektor CO</p>		30.6.2018 28.2.2018
<p><b>D.</b> Předchozí revize nebyla předložena</p>		
<p><b>E.</b> Nebyl předložen posudek kouřové cesty pro PO 5502</p>		

