

# **ZPRÁVA**

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou  
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.  
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou**

Objekt: Dejvická 688 - Divadlo Semafor  
Praha 6

# ZPRÁVA B

**o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody  
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou  
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasící zařízení - Hadicové systémy**

## I. minimální požadavky dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

## dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:

DN 25 PS 2514691

Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):

0,9

## II. naměřené hodnoty

Dejvická 688/27 - Divadlo Semafor	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
Divadlo Semafor	HS 1	0,32		0,16	0,32
	HS 2	0,34		0,17	0,33
	HS 3	0,36		0,18	0,34
	HS 4	0,38		0,19	0,35
	HS 5	0,40		0,20	0,35
	HS 6	0,42		0,21	0,36
	HS 7	0,44		0,22	0,37

**Majitel:**

Městská část Praha 6

Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

**Zastoupený:**

SNEO, a.s.

Nad alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112

## **Záznam o preventivní požární prohlídce společných prostor objektu Dejvická 688/27 - Divadlo Semafor, Praha 6, 160 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.**

Preventivní požární prohlídku provedl dne 14.04.2023 [redacted] OZO v PO č.o. [redacted]

Kontrola přítomen: [redacted]

- 1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem ČNR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisu o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Ke kontrole nebyla předložena průvodní technická zpráva PO.
- 3) Stavební řešení objektu - počet podlaží: 3 PP + 1 NP.  
Vchod/východ: 1.NP.  
Strojovna výtahu je umístěna v 1.PP.
- 4) Využití objektu: v budově je umístěno divadlo.
- 5) Závady únikových cest - schodišťový prostor:

**Divadlo Semafor - Dejvická 688/27** - v době kontroly bez zjevných závad

Udržovat volné únikové cesty nařizuje § 5) odstavec 1) písmeno b) zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §11 odstavec 3) písmeno b) vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. odstavec (3) v nechráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožená volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A. **Případné zjištěné závady na únikových cestách odstranit do 30 dnů od obdržení zápisu.**

- 6) Značení směrů únikových cest: bez závad

Značení únikových cest a požárně bezpečnostního značení určuje § 11 vyhlášky MV 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směru úniků osob, případně označení evakuačních výtahů atd.

- 7) Dokumentace požární ochrany:  
Pro objekt vzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Další povinnosti jsou uvedeny v přílohách č. 1. a č. 2. Požární poplachová směrnice je vyvěšena.
- 8) Hlavní uzávěry:
  - a) voda - 1.PP - označeno
  - b) plyn - 1.NP - označeno
  - c) vypínač elektro - 1.NP - označeno
- 9) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.
- 10) Jsou-li v objektu požárně bezpečnostní zařízení (jako např. nouzové osvětlení, požární uzávěru, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, čidla CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

<b>Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů</b> Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce							Protokol : 300 231633 Kontrola provedena :14.04.2023 Provedl : Následující kontrolu provés duben 2024			
<b>Odběratel :</b> Městská část Praha 6 Československé armády 601/23 160 52 Praha 6 IČ : 00063703 DIČ : CZ00063703							<b>Dodavatel :</b> 			
<b>Provozovna :</b> Dejvická 688/27 - Divadlo Semafor Dejvická 688 - Divadlo Semafor 160 00 Praha 6										
č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3				
1	kotelna	S5 KT	7225374	x			2008	04/25		odpovídá
2	strojovna výtahu	S5 KT	107478	x			2003	04/25		odpovídá
3	strojovna VZT	S5 KT	146836		x		2012	04/28		odpovídá
4	u HS 4	V9TI	2093		x		2019	04/26		odpovídá
5	elektorozvodna str.	S5 KT	9948		x		2005	04/28		odpovídá
6	u HS 5	PG6 LE	030508	x			2009	04/24		odpovídá
7	u rozvaděčů	PG6 LE	016624	x			2009	04/24		odpovídá
8	šatna ženy	PG6 LE	024064	x			2005	04/25		odpovídá
9	u HS 2	S5 KT	18295		x		2007	04/28		odpovídá
10	u baru	6P ReAL	001101	x			2005	04/25		odpovídá
11	u podia	P6 TE	011165		x		2018	04/28		odpovídá
12	kancelář	S5 KT	09597	x			2010	04/25		odpovídá
13	obchod	P6 TE	05480	x			2006	04/27		odpovídá
14	u HS 7	S5 KT	02077		x		2007	04/28		odpovídá
15	sklad rekvizit	P6Te	15292	x			2022	04/27		odpovídá
16	u HS 6	S5 KT	5732	x			2007	04/24		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	10	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	6	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.				
Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení:		Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce		

Firma: [REDACTED]

**PROTOKOL O KONTROLE  
PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ****Datum:** 14. 4. 2023  
**Perioda:** Ročně, příp. dle  
návodu výrobce  
**Předpis:** Vyhl. 246/2001 Sb.  
Vyhl. 202/1999 Sb.**Požární dveře****Způsob  
kontroly:** dle průvodní dokumentace výrobku,  
vizuální kontrola**Provedl:** [REDACTED]**Doplňující informace:** Kontrola celistvosti, těsnění, značení, použitého funkčního vybavení (zavírací, samozavírací nebo odblokovací mechanismus). Značení: E – celistvost, I – tepelná izolace podle teploty na neohřívané straně, W – tepelná izolace podle radiace, C – funkční vybavení, S – kouřotěsnost.**Místo kontroly:** Dejvická 688/27, Praha 6 – Divadlo Semafor, IČO: 00063703

Umístění zařízení	Výrobce/typ	Výrobní číslo	Výsledek
kotelna	APPL / EI 30D3S	513281-21	bez závad
strojovna výtahu	APPL / EI 30D3S	513281-10	bez závad
dieselařegát	APPL / EI 30D3S	513281-23	bez závad
strojovna VZT	APPL / EI 30D3S	513281-9	bez závad
zájezdový sklad	APPL / EI 30D3S	513281-13	bez závad
elektrozvodka strojovny VZT	APPL / EI 30D3S	513281-1	bez závad
šatna muži	APPL / EI 30D3S	513281-14	bez závad
šatna muži	APPL / EI 30D3S	513281-19	bez závad
chodba šatna muži	APPL / EI 30D3S	513281-24	bez závad
do portálu - muži	APPL / EI 30D3S	513281-17	bez závad
hlediště	APPL / EI 30D3S	513281-25	bez závad
hlediště nákl. výtah	APPL / EI 30D3S	513281-7	bez závad
šatna dámy	APPL / EI 30D3S	513281-11	bez závad
do portálu dámy	APPL / EI 30D3S	513281-16	bez závad
šatna dámy	APPL / EI 30D3S	513281-12	bez závad
schodiště	APPL / EI 30D3S	513281-8	bez závad
vstup k šatnám	APPL / EI 30D3S	513281-22	bez závad
bar	APPL / EI 30D3S	513281-2	bez závad
k baru	APPL / EI 30D3S	513281-3	bez závad
šatna JS	APPL / EI 30D3S	513281-5	bez závad
šatna JM	APPL / EI 30D3S	513281-4	bez závad
šatna muzikanti	APPL / EI 30D3S	513281-18	bez závad
kancelář	APPL / EI 30D3S	513281-15	bez závad
pokladna	APPL / EI 30D3S	513281-20	bez závad
sklad rekvizit a dekorací	APPL / EI 60D1S	513281-1	bez závad
vchod	Hasil / EI-C30 D1+	0504542	bez závad
vchod	Hasil / EI SC30 DP1	05044541	bez závad
služební východ	Hasil	0504545	bez závad
obchod	Hasil / EI SC30 DP1	0504544	bez závad

Výsledek kontroly: požárně bezpečnostní zařízení je **provozuschopné**.

Platnost kontroly: duben 2024

Kontrolu provedl: [REDACTED] OZO v PO číslo osvědčení [REDACTED]