

**Záznam z provedené preventivní požární kontroly  
dle §12 a 13 vyhl.č.246/2001 Sb.**

**Datum kontroly :** 26.2.2024

**Kontrolu provedl :**

**Místo kontroly :** Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6, Praha

**Majitel objektu :** Městská část Praha 6

**Správce objektu :** SNEO a.s.

**Kontroly se zúčastnil :**

**I. Popis objektu :**

Jedná se o komplex stavebně propojených budov dle ČSN 730802 – požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty o maximálním počtu sedmi nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží.

Objekt je využíván k poskytování služeb zdravotnických zařízení, obchodních zařízení, administrativy a ostatních služeb na základě nájemních smluv. Zdravotnické služby jsou např. poradny, stomatologie, chirurgie, RTG včetně archivu apod. obchody – oční optika.

Z jednotlivých prostor budov vedou pouze nechráněné únikové cesty. V objektu není instalován evakuační výtah.

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt byl postaven před účinností ČSN 730802 tak není dělen do požárních úseků vyjma prostor, kde byly provedeny změny užívání nebo dispozic a bylo nařízeno vytvořit požární úsek.

Z objektu vedou dvě nechráněné únikové cesty ústící do volného prostoru na úrovni 1. a 2.NP, dále je objekt vybaven celkem 3 výtahy (po rekonstrukci).

Nové výtahové šachty tvoří samostatný požární úsek.

## **II. Stav dokumentace PO :**

1. Začlenění do stupně požárního nebezpečí – zpracována
2. Organizační směrnice PO – zpracována
3. Záznamy z preventivních kontrol PO – zpracována
4. Doklady o školeních – byly předloženy – zpracována
5. Požární poplachová směrnice – zpracována
6. Evakuační plán – zpracována
7. Dokumentace zdolávání požárů – zpracována
8. Požární řád – zpracována
9. Kolaudační rozhodnutí (souhlas) – bylo předloženo
10. Ohlašovna požáru – není zřízena
11. Požární hlídka – není ustanovena z důvodu nižšího počtu zaměstnanců než 3
12. Počet hasicích přístrojů nelze zkontrolovat jelikož chybí projektová dokumentace PO nebo výpočet dle §2 odst.5 písm.a) vyhl.č.246/2001 Sb.

## **III. V objektu byla provedena fyzická prohlídka, kde byly zjištěny následující nedostatky :**

Barevné značení produktovodů a označení uzávěrů se průběžně provádí.


Nákladní výtah označit tabulkou „MIMO PROVOZ“



Vstup k hlavnímu uzávěru vody je uzamčen bez informace kdo místnost otevře nebo kdo uzavře HUV.



V Praze 29.2.2024



MINISTERSTVO VNITRA

Číslo v katalogu: .....

## OSVĚDČENÍ

o odborné způsobilosti dle § 11 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb.,  
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Jméno, příjmení: .....

Rodné číslo: .....

30. července 1998  
V Praze dne .....