

**Záznam z provedené funkční zkoušky provozuschopnosti požárně
bezpečnostního zařízení – nouzové osvětlení dle §7 vyhl.č.246/2001 Sb.**

Datum funkční zkoušky : 26.2.2024

Funkční zkoušku provedl :

Místo funkční zkoušky: Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6, Praha

Majitel objektu : Městská část Praha 6

Správce objektu : SNEO a.s.

Datum následné funkční zkoušky : do 28.2.2025

Dne 26.2.2024 byla provedena funkční zkouška provozuschopnosti nouzového osvětlení dle §7 vyhl.č.246/2001 Sb.

Celkový počet kontrolovaných zařízení : 66 kusů nouzových svítidel

**Záznam z provedené funkční zkoušky provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – nouzové osvětlení dle §7
vyhl.č.246/2001 Sb.**

Datum kontroly provozuschopnosti : 26.2.2024

pořadové číslo	nadzemní podlaží	umístění	specifikace	závady	schopno bezpečného provozu
1	6	nad roletou	neurčeno	bez závad	ano
2		mezipatro 6/5 hlavní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
3		mezipatro 6/5 zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
4	5	u ordinace č.dv.414	neurčeno	bez závad	ano
5		východ na zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
6		mezipatro 5/4 hlavní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
7		mezipatro 5/4 zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
8	4	u ordinace č.dv.330	neurčeno	bez závad	ano
9		u ordinace č.dv.333	neurčeno	bez závad	ano
10		u ordinace č.dv.319	neurčeno	bez závad	ano
11		chodba ORL	neurčeno	bez závad	ano
12		mezipatro 4/3 hlavní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
13		mezipatro 4/3 zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
14	3	u ordinace č.dv.220	neurčeno	bez závad	ano
15		u ordinace č.dv.211	neurčeno	bez závad	ano
16		u ordinace č.dv.204	neurčeno	bez závad	ano
17		u východu na zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
18		mezipatro 3/2 hlavní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
19		mezipatro 3/2 zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
20	2	u východu na zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
21		u ordinace č.dv.103	neurčeno	bez závad	ano
22		mezipatro 2/1 hlavní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
23		mezipatro 2/1 zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
24		City Lab	neurčeno	bez závad	ano
25		City Lab	neurčeno	bez závad	ano
26	1	u ordinace č.dv.033	neurčeno	bez závad	ano
27		mezipatro 1/-1 hlavní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
28		mezipatro 1/-1 zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
29		u hlavního vchodu levý	neurčeno	bez závad	ano
30		u hlavního vchodu pravý	neurčeno	bez závad	ano
31	Snížené přízemí	u schránek	neurčeno	bez závad	ano
32		schody od vodoléčby	neurčeno	bez závad	ano
33		lékárna nad východem	neurčeno	bez závad	ano
34		u ordinace č.dv.15 pedikura	neurčeno	bez závad	ano
35		mezipatro -1/-2 zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
36	-1	el.rozvodna přední	neurčeno	bez závad	ano
37		el.rozvodna zadní	neurčeno	bez závad	ano
38		u zadního výtahu	neurčeno	bez závad	ano
39		tunel - začátek	neurčeno	porucha na napájení	ne
40		tunel - střed	neurčeno	bez závad	ano
41		tunel - konec	neurčeno	bez závad	ano
42		uprostřed chodby	neurčeno	bez závad	ano

pořadové číslo	nadzemní podlaží	umístění	specifikace	závady	schopno bezpečného provozu
43	1.můstek	čekárna kardio	neurčeno	bez závad	ano
44		u ordinace č.dv.027 kardio	neurčeno	bez závad	ano
45	2.můstek	čekárna alergologie	neurčeno	bez závad	ano
46	Rehabilitace	nad vchodem u vrátnice	neurčeno	bez závad	ano
	RHT				
47		nad rozvaděčem	neurčeno	bez závad	ano
48		čekárna	neurčeno	bez závad	ano
49	Dětské	nad dveřmi č.37	neurčeno	bez závad	ano
50		nad dveřmi č.35	neurčeno	bez závad	ano
51		nad dveřmi č.23	neurčeno	bez závad	ano
52		v místnosti č.dv.31	neurčeno	bez závad	ano
53		v místnosti č.dv.19	neurčeno	bez závad	ano
54		v místnosti č.dv.30	neurčeno	bez závad	ano
55		zadní chodbička	neurčeno	bez závad	ano
56		chodbička od č.dv.19	neurčeno	bez závad	ano
57	Jídelna	nad vchodem u vrátnice	neurčeno	bez závad	ano
58		nad rozvaděčem	neurčeno	bez závad	ano
59		východ na zadní schodiště	neurčeno	bez závad	ano
60		zadní schodiště - rozvaděč	neurčeno	bez závad	ano
61		zadní schodiště - hydrant	neurčeno	bez závad	ano
62		vchod na rampu	neurčeno	bez závad	ano
63		zářivka u vchodu	neurčeno	bez závad	ano
64		zářivka u balkonu	neurčeno	bez závad	ano
65		zářivka prostřední místnost	neurčeno	bez závad	ano
66		zářivka zadní místnost	neurčeno	bez závad	ano