

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce										Protokol : 300 234229 Kontrola provedena :29.09.2023 Provedl : <div></div> Následující kontrola: říjen 2024			
Odběratel : Městská část Praha 6 Československé armády 601/23 160 52 Praha 6 IČ : 00063703 DIČ : CZ00063703										Dodavatel : <div></div>			
Provozovna : Bubenečská 184/1 Bubenečská 184/1 160 00 Praha 6 - Dejvice													
č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly	
						1	2	3					
1	5.NP	PS6 TUSAN	P	J	976323	x			2020	09/25	+ kontrolní štítek	odpovídá	
2	3.NP	PS6 TUSAN	P	J	076289	x			2020	09/25	+ kontrolní štítek	odpovídá	
3	2.NP	PS6 TUSAN	P	J	976083	x			2020	09/25	+ kontrolní štítek	odpovídá	
4	před kotelnou	CS6 AB TUSAN	C	J	013258	x			2020	09/25	+ kontrolní štítek	odpovídá	

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	4	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	0	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)

Druh: P – práškový; C – CO2; V – vodní; H – halonový Výrobce: HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria; Č – Cervinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný

Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů	Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP
---	---

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: <div></div>	Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce
---	--