

**Kontrola provozuschopnosti požárně
bezpečnostního zařízení -
zásobování požární vodou**

Zpráva o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt: Zelená 1084/15a
Praha 6

ZPRÁVA A

Základní údaje

I. Místo kontroly: Zelená 1084/15a - prostory Dejvického divadla
Praha 6

Číslo HS:

Majitel objektu: Městská část Praha 6
Československé armády 601/23
Praha 6

Zastoupený: SNEO, a.s.
Nad alejí 1876/2
Praha 6

Pracovní okres vodáren:

II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace:

Zpracovatel

Datum zpracování

III. Zdroj vody

Druh rozvodů větrový
DN 100

IV. V objektu je instalován

Vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant D25	1 ks
	nástěnný hydrant C52	ks
	hydrantový systém DN25	2 ks
	hydrantový systém DN19	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne
Nezavodněný požární vodovod	Suchovod	Ne
Vnější požární vodovod	nadzemní hydrant 2x C52	ks
	podzemní hydrant 2x C52	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne

V. Kontrola provedena

20.6.2023

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení:

Kontrolu provedl

Přítomni

Přílohy zprávy

Zjištěný stav kontroly:

A, B, závěr

Hydrantová síť je provozuschopná.

ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy

I. minimální požadavky dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:	DN 25 PS 2514691	
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):	0,9	

II. naměřené hodnoty

Zelená 1084/15a - prostory Dejvického divadla	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
Dejvické divadlo	HS 1	0,35		0,18	0,34
	HS 2	0,37		0,19	0,35
	H 3	0,38	0,21	0,17	0,33

ZÁVĚR Z KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Místo kontroly: Zelená 1084/15a - prostory Dejvického divadla
Praha 6 - Dejvice

Číslo samosprávy:

Majitel objektu: Městská část Praha 6
Československé armády 601/23
Praha 6

Zastoupený: SNEO, a.s.
Nad alejí 1876/2
Praha 6

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody

Měření bylo prováděno venturimetrem DN 25.

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

II. Kontrola příslušenství

V objektu je instalován hydrantový systém PŠH - hadicový naviják s tvarově stálou hadicí dle ČSN EN 671-1 - bez zjevných závad.

Podle EN 671-1 a/nebo EN 671-2 se mají všechny hadice každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak.

Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů.

III. Technické závady

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

IV. Termín příští kontroly

červen 2024

V. Požární hydranty v objektu

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.

Majitel:

Městská část Praha 6

Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

Zastoupený:

SNEO, a.s.

Nad alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112

Záznam o preventivní požární prohlídce společných prostor objektu Zelená 1084/15a - prostory Dejvického divadla, Praha 6, 160 52, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Preventivní požární prohlídku provedl dne 20.06.2023 Kandus Michal č.osv. [REDACTED]

Kontrola přítomen: p. [REDACTED]

- 1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem ČNR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisu o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Ke kontrole nebyla předložena průvodní technická zpráva PO.
- 3) Stavební řešení objektu - počet podlaží: 2 PP + 1 NP.
Vchod/východ: 1. NP.
- 4) Využití objektu: divadlo.
- 5) Závady únikových cest - schodišťový prostor:

Zelená 1084/51a - Dejvické divadlo - v době kontroly bez zjevných závad

Udržovat volné únikové cesty nařizuje § 5) odstavec 1) písmeno b) zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §11 odstavec 3) písmeno b) vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. odstavec (3) v nechráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožená volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A. **Případné zjištěné závady na únikových cestách odstranit do 30 dnů od obdržení zápisu.**

- 6) Značení směru únikových cest: bez závad

Značení únikových cest a požárně bezpečnostního značení určuje § 11 vyhlášky MV. 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směru úniků osob, případně označení evakuačních výtahů atd.

- 7) Dokumentace požární ochrany:
Pro objekt vzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Další povinnosti jsou uvedeny v přílohách č.1 a 2. Čísla tísňového volání jsou vyvěšena.
- 8) Hlavní uzávěry:
a) voda - 2. PP - označeno
b) plyn - kotelna - označeno
c) vypínač elektro - 2. PP - označeno
- 9) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.
- 10) Jsou-li v objektu požárně bezpečnostní zařízení (jako např. nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, čidla CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001.

- 11) V předepsaných lhůtách provádět kontroly, údržbu věcných prostředků požární ochrany, zejména:
a) hasicí přístroje
Kontrolu provádět v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.
- 12) Provádět v předepsaných lhůtách ostatní povinné kontroly zejména:
Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.
- 13) Využívání stavby:
Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.
- 14) Navržená opatření:
a) Zajišťovat všechny povinné revize a odstraňovat zjištěné závady - trvale.
b) Zajišťovat a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných činností - trvale.
c) Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze zařizovací předměty, které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).
d) Udržovat volný přístup k únikovým východům a k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostním zařízení - trvale.
e) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho základě - trvale.
f) Udržovat objekt v souladu kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a příslušnými ČSN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 21.06.2023

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: 

Podpis statutárního zástupce: 

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce										Protokol : 300 232536 Kontrola provedena :20.06.2023 Provedl : Následující kontrola: červen 2024		
Odběratel : Městská část Praha 6 Československé armády 601/23 160 52 Praha 6 IČ : 00063703 DIČ : CZ00063703										Dodavatel : <div></div>		
Provozovna : Zelená 1084/15a - prostory Dejvického divadla Zelená 1084/15a 160 52 Praha 6												
č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	u kanceláře	P6 TE	P	HH	5927	x			2011	06/27		odpovídá
2	horní šatna	6P KT	P	KV	08418	x			2003	06/26		odpovídá
3	"	P6Te	P	HH	14631	x			2020	06/25		odpovídá
4	prádelna	P6 TE	P	HH	408618	x			2003	06/27		odpovídá
5	dolní foyer	P6 TE	P	HH	020275	x			2017	06/27		odpovídá
6	bar	6P ReAL	P	A	22440	x			2009	06/24		odpovídá
7	jeviště pravá strana	6P KT	P	KV	364734		x		2008	06/28		odpovídá
8	"	6P KT	P	KV	428554	x			2007	06/25		odpovídá
9	chodba vpravo	6P KTk	P	KV	002645		x		2008	06/28		odpovídá
10	VTZ suterén	S5H	C	HH	8949	x			2014	06/24		odpovídá
11	suterén vpravo	P6 TE	P	HH	36357	x			2008	06/27		odpovídá
12	šatna herci vstup	P6 TE	P	HH	14245	x			2007	06/27		odpovídá
13	kotelna	P6 TE	P	HH	049101	x			2011	06/27		odpovídá
14	šatna muži	6P KT	P	KV	381804	x			2009	06/24		odpovídá
15	strojovna VZT	S6	C	K	8112155		x		1990	06/28		odpovídá
16	kancelář	P6 TE	P	HH	04895	x			2011	06/27		odpovídá
17	sklad suterén	P6 TE	P	HH	05903	x			2011	06/27		odpovídá
18	kancelář Inspice	PG6 LE	P	T	034023	x			2004	06/27		odpovídá
19	jeviště vlevo	6P KT	P	KV	251603	x			2002	06/24		odpovídá
20	"	6P KT	P	KV	357977		x		2008	06/28		odpovídá
21	strojovna	S5k	C	KV	52122	x			2011	06/25		odpovídá
22	sklad vedle hlediště	P6 TE	P	HH	021271		x		2018	06/28		odpovídá
23	jeskyně	P6 TE	P	HH	37902	x			2009	06/27		odpovídá
24	chodba vlevo ze zahrady	6P KT	P	KV	365036		x		2008	06/28		odpovídá
25	šatna ženy	P6Te	P	HH	31097	x			2020	06/25		odpovídá
26	sklad u jeviště	6P ReAL	P	A	14630	x			2010	06/25		odpovídá
27	za hledištěm	P6 TE	P	HH	11358	x			2007	06/27		odpovídá
28	chodba	6P KT	P	KV	017334	x			2006	06/27		odpovídá
29	kancelář	6P KT	P	KV	151343		x		2008	06/28		odpovídá
30	chodba	P6 F	P	E	102783		x		2007	06/28		odpovídá
31	fundus č. 13	PG6PDC	P	B	29813	x			2004	06/24		odpovídá
32	fundus č. 13	6P KT	P	KV	281922	x			2004	05/24		odpovídá
33	"	6P ReAL	P	A	0394	x			2007	06/27		odpovídá
34	"	6P KT	P	KV	372133	x			2009	06/24		odpovídá
35	č.12 kryt CO zadní	6P KT	P	KV	27926	x			2020	06/25		odpovídá
36	č. 12 kryt přední	CO2 5A	C	E	220099		x		2012	06/28		odpovídá
37	sklad Terronská	P6Te	P	HH	22648	x			2020	06/25		odpovídá
38	1. P.P. šatna kostýmů	P6 TE	P	HH	051049	x			2012	06/27		odpovídá
39	kancelář Naďa	BRANDSTOP 6G	P	B	251256	x			2009	06/24		odpovídá
40	sklad Terronská	S5H	C	HH	014514	x			2019	06/24		odpovídá

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Dodavatel:

Řada dokladu : 300
Číslo dokladu : 232536
Sklad : 001

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	31	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	9	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
Druh: P – práškový; C – CO2; V – vodní; H – halonový		Výrobce: HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J – Jiný		
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.				

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení:

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce

PROTOKOL

o provedení revize protipožárních klapek

Akce: Dejvické divadlo o.p.s. Zelená 1084/15a Praha 6, IČO: 00063703

Kontrola byla provedena u požárních klapek:

č.	typ	rozměr	rok výroby	v.č.	umístění	patro
1.	PKTM 90	O 400	2001	0756	WC páni	1. NP
2.	PKTM 90	O 400	2001	nečitelné	WC páni	1. NP
3.	PKTM 90	315x315	2001	3052	kotelna	2. PP
4.	PKTM 90	O 400	2001	0754	sklad kostýmů	1. PP
5.	PKTM 90	O 315	2001	0755	sklad dekorace	1. PP
6.	PKTM 90	O 215	2001	0753	sklad dekorace	1. PP
7.	PKTM 90	O 215	2001	0759	sklad dekorace	1. PP

Požární klapky byly řádně zkontrolovány, kontrolní otvory jsou přístupné.
Všechny byly nastaveny do provozní polohy a mohou plnit svoji funkci.

Součástí tohoto protokolu je zápis v Provozním deníku pro pravidelné kontroly.

Výsledek kontroly: požárně bezpečnostní zařízení je **provozoschopné**.

Revize byla provedena dne: 23. 6. 2023

Následná revize: červen 2024

Revizní technik:

V Praze dne: 21.06.2023

Firma: [REDACTED]

PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

Požární dveře

Způsob kontroly: dle průvodní dokumentace výrobku,
vizuální kontrola

Datum:	20. 6. 2023
Perioda:	Ročně, příp. dle návodu výrobce
Předpis:	Vyhl. 246/2001 Sb. Vyhl. 202/1999 Sb.
Provedl:	[REDACTED]

Doplňující informace: Kontrola celistvosti, těsnění, značení, použitého funkčního vybavení (zavírací, samozavírací nebo odblokovací mechanismus). Značení: E – celistvost, I – tepelná izolace podle teploty na neohřívané straně, W – tepelná izolace podle radiace, C – funkční vybavení, S – kouřotěsnost.

Místo kontroly: Dejvické divadlo, Zelená 15a, Praha 6, IČO: 00063703

Umístění zařízení	Výrobce/typ	Výrobní číslo	Výsledek / zjištěné závady
1. P.P. vstup do divadelního sálu	DASIP s.r.o. EW 30 D1	20010604	bez zjevných závad
1.P.P. vstup do suterénu vpravo	DASIP s.r.o. EI 30 D1-C	20010597	bez zjevných závad
1:P.P. vstup na jeviště 1	DASIP s.r.o. EI 30 D1-C	20010596	bez zjevných závad
1.P.P. vstup na jeviště 2	DASIP s.r.o. EI 30 D1-C	20010598	bez zjevných závad
1.P.P. vstup do suterénu vlevo	DASIP s.r.o. EW 30 D1	20010594	bez zjevných závad
1.P.P. vstup na jeviště vpravo 1	--	neoznačeno	bez zjevných závad
1.P.P. vstup na jeviště vlevo 2	DASIP s.r.o. EW 30 D1	20010592	bez zjevných závad
1. P.P. inspicie	APPL/ EI EW 30 D3	neoznačeno	bez zjevných závad
1. P.P. sklad dekorací	APPL/ EW 60 D1	13093	bez zjevných závad
1. P.P. strojovna VZT	DASIP s.r.o. EW 60 D1	20010602	bez zjevných závad
1. P.P. sklad	DASIP s.r.o. EW 60 D1	13093	bez zjevných závad
1.P.P. nouzový východ ze sálu		neoznačeno	bez zjevných závad
1.P.P. vstup pod hlediště		neoznačeno	bez zjevných závad
1.P.P. prádelna	DASIP s.r.o. EW 30 D1	20010589	bez zjevných závad
2. P.P. strojovna VZT - šatny	DASIP s.r.o. EW 30 D1	20010590	bez zjevných závad
2. P.P. vstup chodbička vlevo	DASIP s.r.o. EW 60 D1	20010603	bez zjevných závad
2. P.P. sklad vstup	DASIP s.r.o. EW 60 D1	20010601	bez zjevných závad
2.P.P. vstup do herecké šatny		neoznačeno	bez zjevných závad
2. P.P. kotelna	DASIP s.r.o. EW 30 D1	20010595	bez zjevných závad
2. P.P. vstup chodbička vpravo	DASIP s.r.o. EI 30 D1-C	20010600	bez zjevných závad
2. P.P. strojovna VZT - klub	DASIP s.r.o. EI 30 D1-C	20010599	bez zjevných závad
2.P.P. strojovna VZT	DASIP s.r.o. EW 30 D1	20010591	bez zjevných závad
1. P.P. klub WC ženy	DASIP s.r.o. EW 30 D3	20010607	bez zjevných závad
1. P.P. klub WC muži	DASIP s.r.o. EW 30 D3	20010606	bez zjevných závad
1. P.P. bar	DASIP s.r.o. EW 30 D3	20010605	bez zjevných závad
1. N.P. pokladna	DASIP s.r.o. EW 30 D3	20010609	bez zjevných závad
1. N.P. vstup správa D.D.	DASIP s.r.o. EW 30 D3	20010605	bez zjevných závad

Celkem 27 ks.

Platnost kontroly: červen 2024

Kontrolu provedl: [REDACTED]



Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Věc: Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – protipožární utěsnění
prostupů instalací a otvorů v požárních stěnách a stropích (požárně dělících konstrukcích)

Místo kontroly: **Dejvické divadlo o.p.s.Zelená 1084/15a, 160 00, Praha 6, IČO:00063703**

Kontrola provedena dne: 20. 6. 2023

Termín příští kontroly: 6/2024

Použitý systém těsnění prostupů: Hilti

Kontrola provedena dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001, nařízení vlády ČR
č. 163/2002 a požadavky zákona 22/97 Sb.

Seznam prostupů:

číslo	požární odolnost dle ČSN 73 08 10	typ systému	umístění
1.	EI 90	CP 63 I	zázemí Dejvického divadla
2.	EI 90	CP 63 I	zázemí Dejvického divadla
3.	EI 90	CP 61 I	zázemí Dejvického divadla
4.	EI 90	CP 61 I	zázemí Dejvického divadla
5.	EI 90	CP 61 I	zázemí Dejvického divadla
6.	EI 90	CP 61 I	zázemí Dejvického divadla
7.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
8.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
9.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
10.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
11.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
12.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
13.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
14.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
15.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
16.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
17.	EI 90	CP 67 I	zázemí Dejvického divadla
18.	EI 90	CP 60 I	zázemí Dejvického divadla
19.	EI 90	CP 60 I	zázemí Dejvického divadla

Výsledek kontroly provozuschopnosti: **zařízení je funkční a provozuschopné.**

Kontrolu provedl: