

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
a průvodní dokumentací výrobce

Protokol : 300 232031

Kontrola provedena :11.05.2023

Provedl : [redacted]

Následující kontrola: květen 2024

Odběratel :

Městská část Praha 6

Československé armády 601/23

160 52 Praha 6

IČ : 00063703 DIČ : CZ00063703

Provozovna :

Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12

Pod Marjánkou 1906/12

169 00 Praha 6

Dodavatel :

[redacted]

č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	strojovna výtahu zadní	S5 KT	C	K	401123	x			2002	05/25		odpovídá
2	6. NP u strojovny	S5 KT	C	K	124764	x			2004	05/25		odpovídá
3	6. N.P. chodba	P6 Te	P	HH	17618	x			2020	05/25		odpovídá
4	6. N.P. chodba	P6Te	P	HH	20863	x			2020	05/25		odpovídá
5	5. N.P. chodba skříňka	6P KT	P	K	169381	x			2020	05/25		odpovídá
6	5. N.P. chodba	S5 KT	C	K	124714	x			2002	05/25		odpovídá
7	4. N.P. chodba ORL	P6Te	P	HH	006433	x			2016	05/26		odpovídá
8	4. N.P. chodba	PG6 LE	P	T	006422	x			2004	05/24		odpovídá
9	4. N.P. chodba skříňka	6P ReAL	P	A	12730	x			2005	05/27		odpovídá
10	3. N.P. chodba	6P KT	P	K	468473	x			2020	05/25		odpovídá
11	3. N.P. chodba	PG6 LE	P	T	005891	x			2005	05/24		odpovídá
12	3. N.P. chodba	PG6 LE	P	T	019614	x			2005	05/27		odpovídá
13	2. N.P. chodba	P6Te	P	HH	19393	x			2020	05/25		odpovídá
14	1. N.P. chodba plicní	PG6PDC	P	B	136120	x			2003	05/26		odpovídá
15	1. N.P. chodba	P6Te	P	HH	02542	x			2010	05/24		odpovídá
16	1. NP chodba	S5H	C	HH	001871	x			2022	05/27		odpovídá
17	1. N.P. chodba	S5 KT	C	K	31642	x			2010	05/27		odpovídá
18	1. N.P. můstek 1	PG6 LE	P	T	034262	x			2009	05/25		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	47	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	4	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(snehové) nebo 20 let (ostatní)
Druh: P – práškový; C – CO2; V – vodní; H – halonový		Výrobce: HH – Hastex&Haspr; K – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepstop; J – Jiný		
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.				
Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: [redacted]		Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce		
[redacted]		[redacted]		

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Objednatel: [REDACTED]

Řada dokladu : 300
Číslo dokladu : 232031
Sklad : 001

č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak, zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
19	1. N.P. můstek 2	P6 TE	P	HH	09371	x			2006	05/27		odpovídá
20	1. N.P. přízemí údržba	S5 KT	C	K	033617	x			2002	05/25		odpovídá
21	přízemí IT	P6Te	P	HH	12380	x			2020	05/25		odpovídá
22	přízemí IT	P6Te	P	HH	17966	x			2020	05/25		odpovídá
23	1. P.P. suterén chodba	P6Te	P	HH	17394	x			2021	05/26		odpovídá
24	2. PP tunel	P6Te	P	HH	16049	x			2022	05/27		odpovídá
25	2. PP šatna	P6Te	P	HH	15448	x			2022	05/27		odpovídá
26	2. P.P. suterén vodoléčba	6P ReAL	P	A	010002	x			2011	05/27		odpovídá
27	1. P.P. suterén u výtahu	6P KT	P	K	52654	x			2005	05/27		odpovídá
28	1. P.P. suterén před lékárnu	6P KT	P	K	051506	x			2004	05/24		odpovídá
29	2. P.P. suterén výměník	P6Te	P	HH	17425	x			2020	05/25		odpovídá
30	2. P.P. suterén rozvodna	S5 KT	C	K	199302	x			2002	05/25		odpovídá
31	2. P.P. suterén chodba	P6Te	P	HH	17506	x			2020	05/25		odpovídá
32	2. P.P. suterén akumulátor	S5H	C	HH	935211	x			2002	05/25		odpovídá
33	garáže č. 3	S5H	C	HH	015248	x			2005	05/25		odpovídá
34	"	S5 KT	C	K	414700	x			2002	05/25		odpovídá
35	"	S5H	C	HH	075965	x			2005	05/25		odpovídá
36	garáže č. 2	S5H	C	HH	060309	x			1999	05/27		odpovídá
37	garáže č. 2	S5H	C	HH	25102	x			2010	05/27		odpovídá
38	garáže č. 2	S5H	C	HH	016732	x			2017	05/27		odpovídá
39	5.patro-p.Macháčková	PG6LEc	P	T	061706		x		2011	05/28		odpovídá
40	5.patro - dr.Jelínek	PG6 LE	P	T	001171		x		2008	05/28		odpovídá
41	4.patro u PN	P6 TE	P	HH	005181		x		2018	05/28		odpovídá
42	3.N.P. chir.čekárna	P6Te	P	HH	01989		x		2008	05/28		odpovídá
43	2.N.P. u WC	P6 TE	P	HH	018999	x			2015	05/26		odpovídá
44	1. N.P. - jídelna	P6 BETA - Z	P	J	201784	x			2005	05/27		odpovídá
45	1. P.P. - archiv	PG6 LE	P	T	036088	x			2009	05/24		odpovídá
46	4. N.P. neurologie	PG6 LE	P	T	022336	x			2009	05/25		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	47	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	4	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)

Druh: P – práškový; C – CO2; V – vodní; H – halonový

Výrobce: HH – Hastex&Haspr; K – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria; Č – Červinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreťa; N – Neaurupin; T – Tepestop; J – Jiný

Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka


Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: [REDACTED]

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce



Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Objednatel :



Řada dokladu : 300
Číslo dokladu : 232031
Sklad : 001

č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
47	1. P.P. chodba rehab.	P6Te	P	HH	17392	x			2020	05/25		odpovídá
48	2. P.P. šatna muži	P6Te	P	HH	12314	x			2020	05/25		odpovídá
49	2. NP chodba	P6Te	P	HH	16011	x			2022	05/27		odpovídá
50	1. NP můstek 1	P6 BETA-L	P	J	20426	x			2021	05/26		odpovídá
51	1. NP můstek 1	P6 BETA-L	P	J	17833	x			2022	05/26		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	47	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	4	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
Druh: P – práškový; C – CO2; V – vodní; H – halonový		Výrobce: HH – Hastex&Haspr; K – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – NeuruDlin; T – TepostoP; J - Jiný		
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.				
Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: <div></div>		Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce		
<div></div>		<div></div>		