

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie <b>A</b>	číslo	<b>12</b>
označení	oblady a dlažby koupelen	umístění <b>1.NP</b> počet prvků	č.dv.3	přízemí
druh prvku	stavební			
popis prvku				


původní bělinový galzovaný obklad na většině plochy koupelny byl při úpravách rozvodů neodborně lokálně nahrazen v místě sekání současnými bílými obkládačkami. Jedná se o malý formát a také o větší obdélný formát.



*další fotografie jsou k dispozici na úložišti podle kategorie prvku*

původnost	historická	kvalita / hodnota	vysoká
stav	lehce poškozený	způsob ochrany	ochránit / uložit

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie <b>A</b>	číslo <b>13</b>
označení	<b>konstrukce zimní zahrady</b> v bytech	umístění <b>1.PP</b> počet prvků	suterén
druh prvku			
popis prvku	konstrukce zimní zahrady bezprostředně navazující na uliční fasádu je zhotovena obdobně jako v hl. chodbě přízemí. Je z ocelových profilů včetně výklopného nadvětlíku s táhlovým ovládáním. Zasklení je jednoduše do kytu.		
			
původnost stav	historická zachovalý	kvalita / hodnota způsob ochrany	vysoká zachovat

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie <b>A</b>	číslo <b>14</b>
označení	obklad parapetů oken bytů	umístění <b>1.PP</b>	suterén
druh prvku	stavební	počet prvků	
popis prvku			

v malém množství exemplářů se dochovaly obkladové desky s probarveného skla, které jsou položeny na parapetech bytů. Barevnost je rozná, nejčastěji v bílá káva. Při jejich poničení bylo vyzkoušeno nahradit je tzv. Lacobelem v podbném tónu.



původnost	historická	kvalita / hodnota	vysoká
stav	zachovalý	způsob ochrany	zachovat