

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		<i>kategorie</i> U	<i>číslo</i> 3
<i>označení</i>	rozvody UT na chodbách	<i>umístění</i>	2.NP-7.NP chodby
<i>druh prvku</i>	TZB	<i>počet prvků</i>	
<i>popis prvku</i>			

Při změně topného systému ze stropního Crritallu na konvekční vytápění byly v r.2014 provedeny nové teplovodní rozvody (přívod/zpátečka). Vertikální vedení bylo umístěno nevhodně ve výtahových šachtách a etážové rozvody viditelně pod stopem v chodbě - na podestách schodišť u dveří do bytu- vždy z nižšího podlaží stropem nahoru ke skřínce vedle dveří do bytu. Lokálně došlo k poškození a nevhodnému doplnění dlažeb před skřínkami. Pouze připojení bytů ve 2.NP je svedeno od stropu dolů ke skřínce ve které je předávcí bytová stanice. Při budoucích úpravách bude třeba najít technicky i legislativně vhodnější trasu.



<i>původnost</i>	novodobá	<i>kvalita / hodnota</i>	rušivá
<i>stav</i>	funkční	<i>způsob ochrany</i>	změna trasy / DMT