

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie I	číslo 1
označení	socha	umístění 1.NP	přízemí
druh prvku	umělecký	počet prvků	1
popis prvku			

kopie sousoší ženy s dítětem do Bedřicha Stefana, originál z bílého mramoru  
byl uložen v zámku na Zbraslavi. V. 113cm.




původnost stav	kopie zachovalý	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná ochránit a vyčistit
-------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie I	číslo 2
označení	reliéfní plastiky	umístění 1.PP	suterén
druh prvku	umělecký	počet prvků	2
popis prvku			

Terakotové reliéfy s motivem ročních období od sochaře J.Lauda 1938-39.  
rozměr 420/60cm.



původnost	historická	kvalita / hodnota	významná
stav	zachovalý	způsob ochrany	očistit

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie <b>I</b>	číslo <b>3</b>
označení	skleněná reliéfní dekorace	umístění <b>1.NP</b>	přízemí
druh prvku	umělecký	počet prvků	3

*popis prvku*

jedná se o kopie leptaných skel od Jana Baucha s motivy zvěře, práků a ryb, zapsaných jako movitá kulturní památka s rejstříkovým číslem 31 – 060123



původnost stav	kopie dobrý	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná očistit
----------------	----------------	-------------------------------------	---------------------




Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

<b>INVENTARIZAČNÍ KARTA</b>		<i>kategorie</i> <b>I</b>	<i>číslo</i> <b>4</b>
<i>označení</i> <b>vitřina - nástěnka</b>		<i>umístění</i> <b>1.NP</b>	<b>přízemí</b>
		<i>počet prvků</i>	
<i>druh prvku</i>	interiérový		

*popis prvku*

naproti zvonkovému tablu je umístěna vitřina s nástěnkou v rámu z leštěného kovu a posuvnými skleněnými výplněmi. Nad nástěnkou je písmomalbou vyznačen směr ke schodištím (autenticita neověřena)




<i>původnost</i>	původní	<i>kvalita / hodnota</i>	významná
<i>stav</i>	dobrý	<i>způsob ochrany</i>	očistit

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	I	číslo	5
označení	orientační systém	umístění	1.NP	přízemí	
druh prvku	interiérový	počet prvků	1+		

*popis prvku*

schodišťová tělesa byla označena systémem značek. Zachoval se pouze jeden exemplář s nápisem : "3.schodiště". Naproti se zachoval původní držák. Cekulka je z malovaného opakního skla uchycená na kovových konzolách. V jednom případě byl zničený zápis naivně přemalován na stěnu.



původnost stav	historický vzor	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná ochr. a kopie podle vzoru
-------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------------------------