

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie X	číslo 4
označení	Výtahy v sekci 1 2 3 4 5	umístění	PP a NP
.	kromě 1.NP 3.sekce (č.X.5)	počet prvků	4 sekce o 7-8p.
druh prvku	technický		

popis prvku

novodobý osobní výtah s kabinou bez vnitřních dveří a otvíravými kabinovými dveřmi. Konstrukce po demontáži původního výtahu v roce 1974. Tehdy došlo i k osazení nových šachteních dveří ve všech podlažích s přebouráním a přezděním celé štítvé stěny. Ovládací panely jsou novodobé



původnost	novodobá	kvalita / hodnota	nevýznamná
stav	poškozený	způsob ochrany	demontáž

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie X	číslo 5
označení	Výtah v sekci 3 - přízemí	umístění 1.NP	
druh prvku	technický	počet prvků	1

popis prvku

novodobý osobní výtah s kabinou s vnitřními shrnovacími dveřmi a původními otvíravými kabinovými dveřmi v přízemí (1.NP). Zde je zachována kompletní prosklená konstrukce v leštěných chromovaných profilech včetně šachteních dveří. Ovládací panel s mincovníkem je původní (podle dochovaného návrhu autora domu). Zbylé stanice i kabina a technologie je totožná se zbytkem domu, viz. Č.X.4.



původnost stav	původní zachovalý	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná ochrana a očištění
-------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie X	číslo 6
označení	Strojovny výtahů	umístění 6 a 7NP	
druh prvku	technický	počet prvků	5
popis prvku			

Strojovny výtahů byly přestavěny při výměně výtahů v r.1974. Došlo k výměně výtahového stroje a kompletní elektroinstalace. Z původních prvků zbyly jen elektro skříně a části nefunkčních rozvodů. Dveře do strojovny jsou nepůvodní.



původnost	novodobá	kvalita / hodnota	nevýznamná
stav	poškozený	způsob ochrany	demontáž