

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie S	číslo 1
označení	rozvody studené a teplé vody	umístění 1.PP	suterén
druh prvku	TZB	počet prvků	
popis prvku			

Sudená voda je vedena pod povrchem/podlahou srohby a ve zdech. Původní rozvody teplé vody byly vedeny současně s rozvody ústředního topení do všech sekcí domu. Při razantních zásazích do topného systému po r.2000 došlo i k lokálním změnám a přetrasování rozvodů TUV -to však již v novodobých materiálech a zpravidla pod rovinou původního poteubí v suterénní chodbě.



další fotografie jsou k dispozici na úložišti podle kategorie prvku

původnost	historická	kvalita / hodnota	významná
stav	zachovalý	způsob ochrany	dílče ochránit a prezentovat

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6


INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie S	číslo 2
označení	hlavní uzávěr vody se soupravou	umístění 1.PP	suterén
druh prvku	TZB	počet prvků	1
popis prvku			

v ose objektu je vodovodní přípojka s původní uzavírací a měřící soupravou. (vodoměr a uzáver je novodobý). Rozvody je dále dělal do sekcí domu. Provedení je ocel s přírubami a temovaná tlaková litina.



původnost stav	historická s úpravami zachovalý	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná ochránit a prezentovat
----------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	3
označení	pátevní rozvod studené a teplé vody		umístění	1.PP	suterén
			počet prvků		
druh prvku	TZB				
popis prvku	<p>současně s hlavním rozvodem UT v hlavní chodbě suterénu byl trasován rozvod teplé vody z kotelny. Ten byl při poravách čístečně demontován a částečně ponechán nad novým rozvodem.</p> <div></div>				
původnost stav	historická s úpravami poškozený	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná dílče ochránit a prezentovat		

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie S	číslo 4
označení	svislý rozvod vody a kanalizace	umístění 1.PP	suterén
		počet prvků	x
druh prvku	TZB		
popis prvku	<p>z ležatého rozvodu pod podlahou suterénu je vyvedeno ve sklepích, na chodbě i v podružných prostorách svislé odpadní potrubí splaškové kanalizace a stoupací potrubí studené vody. Je provedeno v litině a oceli. Je podle pozice volně nebo ve vyzdívce. Lokálně došlo k havarijní opravě. Celý systém je hranici funkčnosti. Počet prvků nelze neinvazivním způsobem prozkumu zjistit.</p>		
<div></div>			
původnost stav	historická s úpravami poškozený	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná dílče ochránit a prezentovat

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	5
označení	hydrant	umístění	1.PP	suterén	
druh prvku	TZB	počet prvků		1	

popis prvku

na chodbě suterénu je zachován původní hydrant v dřevěné nice s mosazným kohoutem. Hadice a proudnice se nedochovala.



původnost	historická	kvalita / hodnota	významná
stav	zachovalý	způsob ochrany	ochránit a prezentovat

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	6
označení	umyvadlo	umístění	1.PP	suterén	
druh prvku	TZB	počet prvků		1	
popis prvku					
ve skladu je původní keramické umyvadlo. Autentický je pouze vlastní keramický výrobek.					



původnost	historická	kvalita / hodnota	průměrná
stav	poškozený	způsob ochrany	uložit